

Neosil® Bond

Promótor príľnavosti pre náterové systémy na anorganických povrchoch

Popis

Promótor príľnavosti na báze rozpúšťadla pre náterové systémy na anorganické povrchy, ako sú keramické obklady, sklo atď.

Oblasti použitia

Anorganické povrchy (napr. keramické obkladačky, sklo) pred prekrytím farbami alebo lakmi (napr. **Neodur® FT Clear**)

Vlastnosti - Výhody

- Aktivuje anorganické povrchy pre vynikajúcu príľnavosť následných náterov
- Ľahko sa nanáša mäkkou handričkou
- Rýchloschnúce



Balenie

1L

Technické vlastnosti

Hustota (EN ISO 2811-1)	0,80 kg/l (±0,05)
-------------------------	-------------------

Spotreba: 50 ml/m² pre jednu vrstvu

Podrobnosti o vytvrdzovaní

Čas sušenia (+25 °C)	15-20 minút
Čas čakania na naniesenie vrchnej vrstvy (+25 °C)	2-24 hodín

Návod na použitie

Príprava substrátu

Povrch musí byť stabilný, čistý, suchý, chránený pred vzliňajúcou vlhkosťou a zbavený prachu, oleja, mastnoty a sypkých materiálov. Všetky zle príľnavé materiály a staršie nátery by sa mali odstrániť a povrch by sa mal dôkladne mechanicky alebo chemicky očistiť.

Kompletný postup prípravy v prípade podkladu z keramických obkladov a dlažieb nájdete v aktuálnom technickom liste

Neodur® FT Clear.



Aplikácia

Anorganický povrch sa dôkladne umyje tekutým prostriedkom na podporu priľnavosti **Neosil® Bond**. Materiál sa nanáša najmä čistou a suchou mäkkou handričkou, ktorá sa namočí do **Neosil® Bond** a krúživými pohybmi sa použije na celý povrch, pričom sa umyje a pretrie. Handrička by sa mala často vymieňať. Je veľmi dôležité, aby žiadne miesta nezostali neošetrené.

Po aplikácii **Neosil® Bond** sa navrhuje naniesť (po ~2 hodinách a ideálne pred uplynutím 6 hodín) prvú vrstvu farby alebo laku (napr. transparentný elastický alifatický polyuretánový lak **Neodur® FT Clear**).

Optimálne výsledky priľnavosti následnej vrstvy sa dosiahnu v časovom rozmedzí 2 až 6 hodín od aplikácie **Neosil® Bond**. Ak od jeho aplikácie uplynulo viac ako 24 hodín, celý postup sa musí zopakovať.

Balenie	1 l v kovových plechovkách
Čistenie nástrojov - Odstraňovanie škvŕn	Neotex® 1021 alebo Neotex® PU 0413 ihneď po aplikácii. V prípade zatvrdnutých škvŕn mechanickými prostriedkami
Kód UFI	UT90-X0XN-T00K-706F
Stabilita skladovania	1 rok, skladované v pôvodnom uzavretom obale, chránené pred mrazom, vlhkosťou a slnečným žiarením

IZOLUJ.TO

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácií výrobku, sú založené na skúsenostiach a poznatkoch spoločnosti NEOTEX® SA. Je ponúkaný ako služba pre projektantov a dodávateľov, ktorá im pomôže nájsť potenciálne riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA však ako dodávateľ nekontroluje skutočné použitie výrobku, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. V dôsledku neustáleho technického vývoja je na našich zákazníkoch, aby si na našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol zmenený novším vydaním.